

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по НГО  
Департамента труда и  
социального развития  
Приморского края

Д.С. Малявин

2015г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 27» г.Находка
- 1.2. Адрес объекта: 692913, Россия, Приморский край, г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2733 кв.м.  
- отдельно стоящее здание хоз.блок 2 этажа, 264,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1967 год, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 27» г.Находка (МБДОУ «ЦРР - детский сад № 27» г.Находка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692913, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность Находкинский городской округ
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Находкинского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692904, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул. Школьная 7, тел: 8(4236) 69-22-51, факс: 8 (4236) 69-22-17.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2-7 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автобусы, микроавтобусы № 2, №23, №18, №5, №4, №6, №9

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшие остановки «Заводская» – 250

м,

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. (нет заниженных бордюров на пересечениях с дорогой)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дп-и (г,у)
2	Вход (входы) в здание	ду внд (к)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дп-и (г,у) внд (к,о,с)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ду внд (к)
5	Санитарно-гигиенические помещения	дп-и (г,у), ду-и (о,с), внд (к)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	внд(к,о,с,г,у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дч-и (г,у); ду

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** дп-и (г,у), ду-и (к,о,с) в связи с тем, что ширина дверных проемов развеелок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; что нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,2 и 1,5 м., выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 м. от уровня пола,



нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг, отсутствуют пандусы.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ нет даты.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; требуется

4.4.6. другое

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края. Доступная среда учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «9» января 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: акта № 1 от «9» января 2015 г.

Руководитель  
рабочей группы Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад № 27» Смирнова Н.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВМР Коломыцева И.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Завхоз Захарова Е.В  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Ведущий инспектор ОТ и СР Боклаг Е.Г.  
(Должность), (Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

председатель общества инвалидов г. Находка Приморского края ВОИ Бондарь И.А.  
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по НГО

Департамента труда и

социального развития

Приморского края

Д.С. Малявин

2015 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

г. Находка, Приморского края

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 27» г. Находка
- 1.2. Адрес объекта 692913, Россия, Приморский край, г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2733 кв.м.  
- отдельно стоящее здание хоз.блок 2 этажа, 264,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2015 г., капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 27» г.Находка (МБДОУ «ЦРР - детский сад № 27» г.Находка)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная - дошкольное образование, дополнительная - дополнительное образование детей (художественно-эстетическое и социально-педагогическое)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы № 2, №23, №18, №5, №4, №6, №9

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшие остановки «Заводская» – 250 м,

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *да*

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. (нет заниженных бордюров на пересечениях с дорогой)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дп-и (г,у)		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ду внд (к)		4,5,6,7,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дп-и (г,у) внд (к,о,с)		8,9,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ду внд (к)		12
5	Санитарно-гигиенические помещения	дп-и (г,у), ду-и (о,с), внд (к)		13, 14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	внд(к,о,с,г,у)		16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дч-и (г,у); ду		17,18, 19,20,21, 22,23

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** ДП-И (Г,У), ДУ-И (К,О,С) в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; что нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,2 и 1,5 м., выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 м. от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг, отсутствуют пандусы.



#### 4. Управленческие решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ нет даты.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,Г,У,С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

##### 4.4. Для принятия решения

4.4.1. согласование на Комиссии по делам инвалидов при губернаторе Приморского края наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется.

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Сайт Администрации Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда учимся жить вместе

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позатажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Руководитель

рабочей группы Заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад № 27» Смирнова Н.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

#### Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВМР Коломыцева И.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Завхоз Захарова Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Ведущий инспектор ОТ и СР Боклаг Е.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

председатель общества инвалидов г. Находка Приморского края ВОИ Бондарь И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)





## I Результаты обследования:

## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 27» г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	С, О	Нанесение тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	К	Оборудовать автостоянку	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				п.4.2.1, 4,2,2 СП 59 13330.2012 выполнены. Поверхность пути; Тактильные средства на покрытии пешеходных путей, нескользящее покрытие, оборудованная автостоянка.	К,О,С		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У) ДУ-И (К,О,С)		1,2	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.

Φοτο 1



Φοτο2



Φοτο 3



**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 27» г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Возможно применение рол-пандуса	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4,5	Отсутствие твердого нескользкого покрытия	К,О,С	Установить твердое нескользящее покрытие	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Имеется порог, превышающий 0,025м, нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид»	К,С,О	Занизить порог, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания, установить кнопку вызова и знак «Инвалид»	КР
2.5	Тамбур	есть		7	Имеется порог, превышающий 0,025м, нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид», тамбур недостаточных размеров	К	Занизить порог, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания, установить кнопку вызова и знак «Инвалид»	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Покрытие входной площадки: твердое не допускается, скольжение при намокании имеет поперечный уклон в пределах 1-2%. Порог не более 0,025м, крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек.. Требуется установка пандуса	К		

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	



Вход в здание	ДУ, ВНД (К)		4,5,6,7	Капитальный ремонт
---------------	-------------	--	---------	--------------------

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить ремонт площадки, занизить порог перед дверью, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова персонала, установка пандуса, установить нескользящее покрытие, реконструировать тамбур

Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 27» г. Находка, ул. Нахимовская 7 а.  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		9	Ширина дверного проема менее 0,9 м, порог превышает 0,025м, не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	К,С	Расширить проем, занижить порог, выделение контрастным цветом проемов, замена дверных ручек.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10, 11	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии	К,С	Выполнить работы по нанесению тактильной информации	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие тактильной предупредительной информации о препятствии	КС		

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		8,9,10,11	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, установка горизонтальных поручней.

Фото8



Фото 9



Фото10



Фото11





**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 27» г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема менее 0,9м, высота порога более 0,025м.	С,К	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, расширить проем, занизить порог.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема менее 0,9м, высота порога более 0,025м.	С, К	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, расширить проем, занизить порог.	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, ширина проема не менее 0,9м, высота порога не более 0,025м.	КС		

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Кабинетная форма обслуживания	ДУ, ВНД (К)		12	Капитальный ремонт
-------------------------------	-------------	--	----	--------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно для обеспечения к зоне обслуживания

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем, понизить порог.



Фото12

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет			

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБДОУ «НРР - детский сад № 27» г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.  
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13,14,15	Размеры 2,2х1,5м (стандарт 1,65 и 1,8м.) Выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,5м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней, штанг.	К,О,С	Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Т.Р.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Размеры не менее 1,65 на 1,8 м. Проход к месту не менее 1,8м. Выключатели и розетки в помещениях – на высоте 0,8м от уровня пола. Наличие поручней, крючков для одежды, костылей и т.д., наличие кнопки вызова персонала.	К		

**ПЗакключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	дп-и (г,у), ду-и (о,с), вид (к)		13,14,15	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д., технические возможности для расширения санитарно-гигиенического помещения отсутствуют.

Φοτο13



Φοτο14



Φοτο 15



**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «ППР - детский сад № 27» г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		16	Не выявлены			
6.2	Акустические средства	нет			Не выявлены			
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие тактильных средств информации	С		

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (к,г,у)		16	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.



Φοτο16



Φοτο17



Φοτο 18



φοτο 19



Φοτο 20



φοτο 21



Φοτο 22



Φοτο 23



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по  
Находкинскому городскому  
округу Департамента труда и  
социального развития  
Приморского края

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.  
Д.С. Малявин



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 27» г.Находка
- 1.2. Адрес объекта: 692913, Россия, Приморский край, г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2733 кв.м.  
- отдельно стоящее здание хоз.блок 2 этажа, 264,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1967 год, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г., капитального нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 27» г.Находка (МБДОУ «ЦРР - детский сад № 27» г.Находка)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692913, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул. Нахимовская 7 а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность Находкинский городской округ
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Находкинского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692904, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул. Школьная 7, тел: 8(4236) 69-22-51, факс: 8 (4236) 69-22-17.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная - дошкольное образование, дополнительная - дополнительное образование детей (художественно-эстетическое и социально-педагогическое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 2-7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 275 чел.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы № 2, №23, №18, №5, №4, №6, №9

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ост. «Рыбный порт» – 500 м,

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ду
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	внд
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ду
4	с нарушениями зрения	ду
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Кап. ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Кап. ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Кап. ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Кап. ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Кап. ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный и текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано начальником  
отдела по Находкинскому городскому округу Департамента труда и социального развития  
Приморского края, Малявин Д.С., т. 69-85-47**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)